



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS  
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL  
SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 00191/2019

DADOS DA SOLICITAÇÃO									
PROTOCOLO GERAL Nº 00191/2019		DATA: 16/04/2019		HORA: 13:06:00					
CONDIÇÃO METEOROLÓGICA: Ensolarado									
SOLICITANTE: ESCOLA MUNICIPAL SARGENTO JOÃO DÉLIO DOS SANTOS				TELEFONE: [REDACTED]					
ENDEREÇO: AV. BRASIL				Nº 560					
BAIRRO: XERÉM				COMPLEMENTO: FAZENDA PIRANEMA					
PONTO DE REFERÊNCIA: XX				URG: 4º					
PROPRIETÁRIO	<input type="checkbox"/>	INQUILINO	<input type="checkbox"/>	VIZINHO	<input type="checkbox"/>	PARENTE	<input type="checkbox"/>	OUTROS	<input checked="" type="checkbox"/>
EMERGENCIAL	<input type="checkbox"/>			PREVENTIVA	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>

OCORRÊNCIA			
AMEAÇA			
AMEAÇA DE ALAGAMENTO	<input type="checkbox"/>	AMEAÇA DE DESABAMENTO DE IMÓVEL	<input type="checkbox"/>
AMEAÇA DE DESABAMENTO DE MARQUISE	<input type="checkbox"/>	AMEAÇA DE DESABAMENTO DE MURO	<input type="checkbox"/>
AMEAÇA DE DESLIZAMENTO DE BARREIRA	<input type="checkbox"/>	AMEAÇA DE ENXURRADA	<input type="checkbox"/>
AMEAÇA DE INUNDAÇÃO	<input type="checkbox"/>	AMEAÇA DE QUEDA DE ÁRVORE	<input type="checkbox"/>
AMEAÇA DE QUEDA DE CAIXA D'ÁGUA	<input type="checkbox"/>	AMEAÇA DE ROLAMENTO DE PEDRA	<input type="checkbox"/>
AMEAÇA DE DESPRENDIMENTO DE REBOCO	<input type="checkbox"/>	IMÓVEL COM RACHADURA	<input type="checkbox"/>
DESABAMENTO			
DESABAMENTO DE IMÓVEL	<input type="checkbox"/>	DESABAMENTO DE MARQUISE	<input type="checkbox"/>
DESABAMENTO DE MURO	<input type="checkbox"/>	DESABAMENTO DE REBOCO	<input type="checkbox"/>
DESLIZAMENTO			
DESLIZAMENTO DE BARREIRA	<input type="checkbox"/>	DESLIZAMENTO DE ENCOSTA	<input type="checkbox"/>
INCÊNDIO			
INCÊNDIO FLORESTAL EM ÁREAS NÃO PROTEGIDAS	<input type="checkbox"/>	INCÊNDIO FLORESTAL EM PARQUES, APA OU APP	<input type="checkbox"/>
INCÊNDIO URBANO EM AGLOMERADOS RESIDENCIAIS	<input type="checkbox"/>	INCÊNDIO URBANO EM PLANTAS INDUSTRIAIS E DEPÓSITOS	<input type="checkbox"/>
OUTROS			
ACIDENTE COM PP	<input type="checkbox"/>	ALAGAMENTO	<input type="checkbox"/>
CAPTURA DE ABELHA	<input type="checkbox"/>	CONSTRUÇÃO IRREGULAR	<input type="checkbox"/>
ENXURRADA	<input type="checkbox"/>	INFILTRAÇÃO	<input type="checkbox"/>
INUNDAÇÃO	<input type="checkbox"/>	OCUPAÇÃO IRREGULAR	<input type="checkbox"/>
OUTRA OCORRÊNCIA	<input type="checkbox"/>	PODA / CORTE DE ÁRVORE	<input type="checkbox"/>
PREVENÇÃO PARA EVENTOS	<input type="checkbox"/>	QUEDA DE ÁRVORE	<input type="checkbox"/>
QUEDA DE CAIXA D'ÁGUA	<input type="checkbox"/>	ROLAMENTO DE PEDRA	<input type="checkbox"/>
VAZAMENTO DE GÁS	<input type="checkbox"/>	VISTORIA TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
VISTORIA TÉCNICA EM ÁRVORE	<input type="checkbox"/>		
OUTRO TIPO DE OCORRÊNCIA:			

  
Stefany Todesco de Paula  
Engenheira Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS  
 SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL  
 SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES



**VISTORIA**

**1- DADOS DO LOCAL:**

TRATA-SE DE UM IMÓVEL DE USO ESPECIAL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SARGENTO JOÃO DÉLIO DOS SANTOS, CONSTRUÍDA COM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM ESTRUTURA E LAJE DE CONCRETO ARMADO, COBERTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO. COMPOSTO POR 7 (SETE) SALAS DE AULA, 1 (UMA) COZINHA, 2 (DOIS) BANHEIROS E 1 (UM) BANHEIRO ADAPTADO NA ÁREA EXTERNA, QUE SE ENCONTRA EM DESUSO, 1 (UMA) SECRETARIA, 1 (UMA) SALA DE RECURSOS, 1 (UMA) SALA DE LEITURA, 1 (UMA) SALA DOS PROFESSORES COM UM BANHEIRO EM ANEXO, 1 (UMA) SALA DA DIRETORIA E 1 (UM) DEPÓSITO.

**2- DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES:**

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº023/2019, FOI REALIZADA UMA VISTORIA TÉCNICA NO DIA 16/04/2019 AO LOCAL SUPRACITADO, PELA ENGENHEIRA STEFANY TODESCO DE PAULA, MATRÍCULA: 37012-8, ONDE FORAM CONSTATADOS MARCAS DE INFILTRAÇÃO E RELATOS DE GOTEJAMENTO EM DIAS CHUVOSOS NA LAJE DAS SALAS DE AULA E DA DIREÇÃO, INTALAÇÕES DE GÁS INTERNA E FORA DOS PADRÕES NORMATIVOS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ESGOTO SEM VEDAÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADAS. FOI CONSTATADO TAMBÉM HÁ CERCA DE 8 METROS DE DISTÂNCIA DOS FUNDOS DA ESCOLA, UMA OBRA JÁ PARALIZADA DE ESCAVAÇÕES DE UM AREAL, SEM CAUSAR DANOS A ESTRUTURA DA ESCOLA.

CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES DESCRITAS ACIMA, NÃO EXISTE O RISCO IMINENTE DE COLAPSO DA ESTRUTURA.

**3- RELAÇÃO DOS ORGÃOS/AUTORIDADES PRESENTES:**

SESEDEC (SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL)

**4- DESCRIÇÃO DAS PESSOAS RESIDENTES DO IMÓVEL:**

280 ALUNOS;

34 FUNCIONÁRIOS.

**5- OUTRAS INFORMAÇÕES:**

N/H.

VISTORIANTE: ENGENHEIRO STEFANY TODESCO DE PAULA

DATA: 16/04/2019

ASSINATURA:

MATRÍCULA:

*Stefany Todesco de Paula*  
 Engenheira Civil

*Stefany Todesco de Paula*  
 Engenheira Civil  
 Matr. 37012-8